



VEREADOR
EDUARDO PEREIRA

Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 349 / 23

Protocolo: _____
Data: ____/____/____ Hora: ____ Ofício nº: ____
(☒) Aprovado () Reprovado na 225 SO, realizada
em 21 / 11 / 23 com adendo

Antônio Carlos Ticianelli
Presidente
Presidente

Eduardo Pereira, vereador no exercício das suas atribuições regimentais, **INDICA** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Bertioga que **realize, em caráter de urgência, uma nova cobertura para a quadra poliesportiva da EMEIF Guaratuba, localizada na Quadra A.**

JUSTIFICATIVA

No ano de 2021 a Secretaria de Obras e Habitação, através da Diretoria de Obras, Divisão Escolar, emitiu parecer detectando avançado estágio de corrosão presente em diversas peças estruturais da cobertura da quadra poliesportiva da EMEIF Guaratuba. O parecer evidencia o comprometimento de pilares e elementos de cobertura, de forma a caracterizar elevado grau de corrosão da estrutura.

É visível que o nível de corrosão constatado nas peças metálicas remete à possibilidade de rompimento, que pode decorrer ao colapso estrutural em alguns seguimentos da edificação, colocando em risco a vida das crianças que circulam livremente ao redor da quadra.

O parecer está afixado no portão de entrada da quadra, porém só isso não basta, medidas eficazes precisam ser adotadas em caráter de urgência a fim de evitar que com as fortes chuvas e vendavais desta época do ano a estrutura venha a se romper. Segue fotos da precária condição em que se encontram o equipamento.

Justificado o pedido, solicito o envio de ofício ao Exmo. Sr. Prefeito para que atenda, em caráter de Urgência, esta justa reivindicação.

Ouvindo-se o Douto Plenário, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Ney Vaz Pinto Lyra
Vereador

Bertioga, 21 de novembro de 2023.

Teciano Goulart Cerqueira Leite
Vereador

Eng.º Eduardo Pereira
Vereador

Matheus Del Corso Rodrigues
1º Secretário

Renata da Silva Barreiros
Vereadora

*Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida;
e habitarei na Casa do Senhor por longos dias."*

Salmos 23:6

Em tempo

Vereador salienta expediente do
ofício ao Ministério Público de
Bartolomeu.







Estância Balneária

Assunto: PARECER TÉCNICO DE VISTORIA

Local: Quadra coberta da EMEIF Guaratuba – Loteamento Costa do Sol

Data: 01/12/2021

De: DIEDI – Divisão de Edificações

Para: SO – Secretaria de Obras e Habitação / Diretoria de Obras

OBJETIVO:

Atendimento à solicitação da Secretaria de Educação quanto à vistoria e avaliação técnica do estado de conservação da estrutura de cobertura da Quadra da escola de educação fundamental localizado na Quadra "A", do loteamento Costa do sol, Praia de Guaratuba, município de Bertioga.

ANÁLISE TÉCNICA:

Trata-se a edificação de uma quadra poliesportiva executada em processo construtivo com utilização de estrutura metálica fixada por meio de "parabolts" e "inserts" metálicos nos blocos de fundação. A cobertura, também executada em estrutura metálica, apresenta fechamento zenital, além de painéis frontais e laterais, em telhas trapezoidais de alumínio. Os pisos foram executados em concreto moldado 'in loco' com acabamento superficial desempenado e alisado, sob pintura com tinta acrílica para pisos.

De forma genérica, através da análise tátil e visual, conforme retratado em reportagem fotográfica, foi possível detectar avançado estágio de corrosão presente em diversas peças estruturais, incluindo pilares e elementos de cobertura, de forma a caracterizar elevado grau de comprometimento da estrutura. O nível de corrosão constatado nas peças metálicas, remete à possibilidade de rompimento, que pode decorrer ao colapso estrutural, em alguns segmentos da edificação. Foi também possível constatar dano ocorrido no painel frontal, ocasionado por ação do vento que removeu parte do fechamento, sendo este incidente decorrente também pelo cisalhamento de peças estruturais pela ação da corrosão, evidenciando o diagnóstico retratado.



Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras
Divisão de Edificações

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em razão da análise realizada na presente vistoria técnica, torna-se evidente a ação imediata e urgente para interdição de edificação e início das providências necessárias à restauração e/ou substituição das peças comprometidas.

Em razão da obra em epígrafe ter sido executada através de processo de licitação de obra pública, recomenda-se verificar nos autos do processo de contratação, o período de garantia da obra e constatar a empresa responsável para ciência quanto às patologias ocorridas, solicitando manifestação desta quanto às ocorrências mencionadas e quanto às soluções de correção propostas.

Recomenda-se ainda que os serviços de restauração e recuperação da estrutura da quadra, tenham acompanhamento de profissional habilitado do sistema CREA/CONFEA, observando-se todas as questões inerentes à segurança do trabalho, para execução dos levantamentos.

Atenciosamente;

Rogério Araújo dos Santos
Divisão de Edificações
Secretaria de Obras















