



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

REQUERIMENTO Nº 151 /2012

Protocolo: 36.347
Data: 02/10/12 Hora: 16:46
Ofício: _____
Aprovado na 27 SO, realizada
em 02.10.12 51 adendo

Presidente
Marcelo Heleno Vilares

Assunto: REQUER informações e imediata regularização do rebaixamento e alinhamento das Ruas José Rodrigues e da Saudade frente ao patente desnível causado na realização das obras. Violação a acessibilidade, aos direitos dos idosos, das crianças e dos deficientes físicos

Bertioga, 2 de outubro de 2012.
Senhor Presidente, Nobres Vereadores:

CLAYTON FERNANDES BAPTISTA, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência ouvido o douto plenário expor fatos e fazer o seguinte requerimento:

Conforme se apura pelas fotografias anexas retiradas do *google maps e street view* das ruas José Rodrigues e da Saudade no centro de Bertioga, próximo o Banco Itaú e, para piorar, da Escola Dino Bueno (indico o local caso alguém do executivo não saiba onde fica), as obras de rebaixamento, alinhamento e pavimentação destas ruas começaram erradas e, caso não corrigidas imediatamente, além do prejuízo de dinheiro público para a adequação e correção, diversos outros problemas tornar-se-ão iminentes com as falhas causadas. Explicamos:

Nas fotografias obtidas na Internet, nas paginas acima citadas, capturadas antes do inicio das obras, observamos que a rua possui regular alinhamento de nível entre ambas calçadas.

Já, após o inicio das obras no local e visíveis nas fotografias retiradas pelos moradores da localidade, observamos que a rua foi muito rebaixada e, com esse procedimento, o alinhamento do lado direito da rua José Rodrigues esta muito mais baixo do que o esquerdo deixando um enorme degrau para acesso da escola Dino Bueno, interferindo diretamente na acessibilidade de alunos deficientes bem como dos que não são, erro de cálculo este que não precisa ser engenheiro para constatar, já que a pura visão nos permite ver que alguma coisa esta bem errada.

Tal falha estrutural de alinhamento e rebaixamento de rua também se encontra clarividente na Rua da Saudade no trecho próximo a esquina com a citada rua José Rodrigues.

Nas fotografias anteriores a obra também observamos que o alinhamento e rebaixamento da rua da saudade encontrava-se regular, sendo que no local nunca houve problemas de alagamento ou formação de poças d'água.



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Com a atual reforma, o lado esquerdo da rua, lateral as margens do Campo de Futebol, esta com seu alinhamento e rebaixamento semelhantes a como estavam antes da obra, porém, no lado da rua onde ficam as residências o problema se criou e agora esta agravado.

Observando as fotos, percebemos que o rebaixamento desta rua da Saudade do lado direito esta muito abaixo do nível das calçadas e dos imóveis já existentes e regulares na Prefeitura, chegando a cerca de 70 centímetros entre o nível da calçada e da rua, impossibilitando o acesso de um veículo nas respectivas garagens e também impossibilitando o acesso de crianças, idosos e deficientes ao interior de suas residências já que não há como inserir no calçamento degraus sem que isso afronte a legislação especifica das calçadas e que também, não comprometa a segurança dos pedestres.

Com esta aberração de obra que continua a cada dia sendo realizada, diversos são os prejuízos já causados aos moradores, aos estudantes, aos servidores públicos, aos idosos, aos deficientes, que não mais conseguirão exercer com dignidade e segurança o simples direito de ir e vir sem que isso lhes cause risco a saúde por conta de alto risco de quedas alem de impossibilitar o livre acesso as suas residências.

Ou seja, o problema causado com a má execução e ausência de supervisão desta obra não causa somente indignação deste edil fiscalizador e sim, de toda a sociedade que se sente engessada com a energética intenção de se fazer obras nesta fase eleitoral sem nenhuma qualidade apenas para prestação de estatísticas de quantas ruas as tem e com isso divulgar apenas números e não qualidade efetiva.

Não devemos tratar a população com esta falta de respeito e, principalmente, não devemos ignorar o livre acesso destes cidadãos aos seus lares de maneira digna e com segurança.

Lembre-se Sr. Prefeito: O senhor também ficará velho, com dificuldade de deambulação e quiçá, limitações como todo ser humano que, em razão da idade, adquire.

É isso que o senhor hoje quer que estes idosos, jovens, deficientes e crianças sofram?

Com isso, observado o patente descumprimento a legislação federal de acessibilidade, das garantia constitucionais do direito de ir e vir e da dignidade da pessoa humana, da violação e forçamento aos cidadãos de descumprimento da legislação municipal ao tentarem adequar suas residências é que venho, REQUERER nos termos do Regimento Interno desta Casa, observando ainda que nada mais faz este Vereador do que fiscalizar a bagunça implantada pela atual administração eis ser o Papel deste edil, contrariamente ao reclamado em diversas propagandas eleitorais do Exmo. Sr. Prefeito EXECUTE, RESPONDA e FORNEÇA:



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

- a) Interrompa imediatamente as obras destas citadas ruas, Da Saudade e José Rodrigues permitindo mesmo com a interrupção das obras o livre acesso e acessibilidade dos moradores e estudantes do local;
- b) Execute com a mais rigorosa atenção e observância as normas técnicas o efetivo e regular rebaixamento destas ruas bem como o seu efetivo e regular alinhamento evitando assim, enquanto nesta etapa, que não haja a gritante falha que as fotos do local nos dão conta e que certamente prejudicarão o acesso dos moradores e usuários pedestres já que a altura de acesso a tais residências passou para até 70 centímetros do rebaixamento realizado nesta obra;
- c) Que apure se o rebaixamento foi realizado de maneira regular já que as fotografias obtidas no local dão conta de que um lado de cada citada rua encontra-se mais baixo que o outro o que certamente causa prejuízos e ocasionará alagamentos e restrição ao livre acesso das propriedades bem como impossibilitará a utilização das calçadas para os pedestres sem que isso cause riscos a suas integridades físicas como por exemplo em um caso de queda da calçada para a rua já que o degrau formado, como dito, chega a até 70 centímetros de altura.
- d) A discrepância de nível é tamanha que mesmo que um morador rebaixe sua calçada para dela fazer uma rampa para acesso de automóvel ao interior da residência, o rebaixo desta calçada será de um grau tão intenso que também colocará em risco o uso das calçadas além de forçar tais moradores a descumprirem a legislação atinente as calçadas.
- e) Forneça cópia das medições e todos as anotações bem como dos processos administrativo que conste tudo relacionado a contratação e execução das obras destas ruas

Com isso é necessária a fiscalização por diversos aspectos e neste sentido, tudo deverá ser respondido e entregue no prazo regimental sob as penas da lei


Observados os preceitos regimentais, este é o requerimento que vai devidamente subscrito.



Renato Faustino de Oliveira Filho
Vereador


Clayton Fernandes Baptista
Vereador


Taciano Goulart Cerqueira Leite
Vereador


Renato Faustino de Oliveira Filho
Vereador
Marcelo Helene Vilares
Vereador





438 Rua da Saúde, Bertioga, São Paulo, Brasil
O endereço é aproximado

R. da Saúde

436 Rua da Saudade, Bertioga, São Paulo, Brasil
O endereço é aproximado

Sair da tela cheia

Pressione Esc para sair do modo de tela cheia.

R. da Saudade































