



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 511 / 14

Protocolo:	<u>1971/14</u>		
Data:	<u>05/11/14</u>	Hora:	<u>08:29</u>
Ofício:	_____		
Aprovado na	<u>31ª</u>	SO, realizada	_____
em	<u>04.11.14</u>	_____	_____
adendo	_____		
_____ LUIS HENRIQUE CAPELLINI Presidente da Câmara			

Assunto: Solicitação de reparo em tubulação.

Bertioga, dia 03 de novembro de 2014.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Edvaldo Alecrim Silva, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

Este vereador verificou que na altura dos números 167 da rua Seis do bairro Chácaras Vista Linda existe um vazamento de águas de esgoto, como é possível visualizar na imagem abaixo:





Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Esta indicação tem a finalidade de evitar que o problema se agrave para não colocar a população local em risco de contaminação em caso de chuva, além do fato que este problema encontra-se de frente a residências causando incômodo devido o mau cheiro.

Consulto o Douto no tocante a permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, Secretaria de Serviços Urbanos. Requer ainda que cópia desta indicação seja encaminhada a Sr^a. Anailde Jesus Silva (Rua Seis, número 376, Chácaras Vista Linda).

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.


Edvaldo Alecrim Silva
Vereador

JOSÉ FELICIANO IRMÃO
2º Secretário

VALÉRIA BENTO
Vice Presidente
da Câmara

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

ALFONSO DARI WEILAND
Vereador

LUIZ CARLOS PACÍFICO JR.
Vereador

ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
Vereador

Marcia Regina Braz Lia
Vereadora